

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
№ 13

Ясненский городской округ
наименование муниципального образования
Оренбургской области

« 09 » 12 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МОБУ «Акжарская ООШ».

1.2. Адрес местонахождения объекта: 462771, Оренбургская область,
Ясненский городской округ, с. Акжарское, ул. Степная, 11.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2225,9 кв.м

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1997, последнего капитального ремонта: 2011.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021,
капитального - не запланировано.

1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение « Акжарская основная общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ (МОБУ « Акжарская ООШ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 462771, Оренбургская область, Ясненский городской округ, с. Акжарское, ул. Степная, 11.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности - образование.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): _____.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*) Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**)	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-2
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	б/н	1,3,4
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	б/н	4,5,6, 14
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	б/н	8
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	б/н	9,10
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У)	б/н	11-13
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	б/н	-

**) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект, в котором расположено МОБУ «Акжарская ООШ» - доступен условно. На пути движения к объекту отсутствуют пешеходные пути и информационная поддержка. Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте. Калитка с вращающимися полотнами. Ширина проступней и высота подступенков наружной

лестницы не соответствуют строительным нормам и правилам. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Имеются пороги, не соответствующие строительным нормам и правилам. Информирование обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. Имеющаяся на объекте туалетная комната временно не доступна, так как отсутствует универсальная кабина. В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги. Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты. Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крыше сливного бочка. Систему информации на объекте необходимо продублировать тактильными средствами. Установить радиоинформатор.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ с 01.07.2021 по 01.07.2025 гг

в рамках исполнения дорожной карты от _____

(наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____

(полное наименование комиссии по координации)

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается):

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту,

- на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

- на 1 л.

3. Путей движения в здании

- на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

- на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

- на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

- на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте

- на 1 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ

- на 2 л. (ф.А3)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

План эвакуации людей при пожаре МОБУ «Акжарская ООШ».

Руководитель

рабочей группы:

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Члены рабочей группы:

Сотрудник информационного центра АИИ "А.С. Леонтьев"

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Чл. спец. орг. ИИИХ

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Чл. спец. орг. АИИХ С.А. Водольнова

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Директор ВЗН Е.А. Стеценко

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист ТБ УСО, КУСОН "В.А. Яковлев"

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ВОИИ Корымова КИ
(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.

(протокол от _____ № _____) комиссией _____
(наименование)

Приложение 1

к акту обследования ОСИ № 13

от «09» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Акжарская ООШ»

462771, с. Акжарское, ул. Степная, 11

(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	1	Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте (п.5.1.1 СНиП 35-01-2001) Калитка с вращающимися полотнами (п.5.1.2 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Оборудовать вход на участок элементами информации об объекте. Заменить калитку.	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2	Неровность тротуарной дорожки (п.5.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,О,С	Заменить покрытие пути на территории	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	1,2	Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте (п.5.1.1 СНиП 35-01-2001) Калитка с вращающимися полотнами (п.5.1.2 СНиП 35-01-2001) Неровность тротуарной дорожки (п.5.1.5 СНиП 35-01-2001) Отсутствует стоянка для инвалидов (п. 5.2.1 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Оборудовать вход на участок элементами информации об объекте. Заменить калитку. Заменить покрытие пути на территории. Оборудовать стоянку для инвалидов	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1,2	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступа условно. Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН. Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте. Калитка с вращающимися полотнами. Неровность тротуарной дорожки. Отсутствует стоянка для инвалидов. Рекомендовано: капитальный ремонт.

Приложение 2

к акту обследования ОСИ № 13

от « 09 » 12 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ «Акжарская ООШ»

46771, с. Акжарское, ул. Степная, 11.

(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	3	Имеется разная высота подъема ступеней (п.5.1.12 СНиП 35-01-2001) На проступях краевых ступеней отсутствует контрастная маркировка (п. 5.1.12 СНиП 35-01-2011-01). Отсутствует съезд (п. 5.1.12 СНиП 35-01-2001)	К,О,С, Г, У	Выровнять подъем ступеней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	3	Имеется порог перед входом высота более 0,014м (п.6.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,С,О, Г,У	Занизить высоту порога.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	1	Высота порога более 0,014(п. 6.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,С,О, Г, У	Занизить высоту порога	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	б/н	4	Высота порога более 0,014(п. 6.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,С,О, Г, У	Занизить высоту порога	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	есть	б/н	1,3, 4	Имеется разная высота подъема ступеней (п.5.1.12 СНиП 35-01-2001) На проступях краевых ступеней отсутствует контрастная маркировка (п. 5.1.12 СНиП 35-01-2011-01). Отсутствует съезд (п. 5.1.12 СНиП 35-01-2001). Имеется порог перед входом высота более 0,014м (п.6.1.5	К,О,С, Г, У	Выровнять подъем ступеней. Занизить высоту порога	Капитальный ремонт

					СНиП 35-01-2001)			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	б/н	1,3,4	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен условно. Имеется разная высота подъема ступеней. На проступях краевых ступеней отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует съезд. Имеется порог перед входом высота более 0,014м. Рекомендовано: капитальный ремонт.

Приложение 3

к акту обследования ОСИ № 13
от «09» 12 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ «Акжарская ООШ»

462771, с. Акжарское, ул. Степная, 11

(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	4	Замечаний нет	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	б/н	7	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н	5,6, 14	Имеется порог более 0,014 м (п.6.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,О, С,Г,У	Занизить высоту порога.	Капитальный ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	б/н	4,5, 6,7, 14	Имеется порог более 0,014 м (п.6.1.5 СНиП 35-01-2001)	К,О, С,Г,У	Занизить порог.	Индивидуальное решение ТСР. Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	б/н	4,5,6,7, 14	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Путь движения внутри здания доступен условно. Перед дверьми имеются пороги несоответствующие нормам и правилам. Рекомендовано: капитальный ремонт.

Приложение 4 (I)

к акту обследования ОСИ № 13

от «09» 12 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Акжарская ООШ»

462771, с. Акжарское, ул. Степная, 11

(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	б/н	8	Замечаний нет	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	б/н	8	Не нуждается

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона обслуживания инвалидов доступна частично всем. В рекомендациях по адаптации не нуждается.

Приложение 5

к акту обследования ОСИ № 13
от «09» 12 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ «Акжарская ООШ»

462781, с. Акжарское, ул. Степная, 11

(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	б/н	9- 10	Отсутствует универсальная кабина (п.6.3.1 СНиП 35-01- 2001) В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги (п.6.3.3 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п.6.3.6 СНиП 35-01-2001) Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.6.3.9 СНиП 35-01-2001)	К,О,С,Г	Изменение размеров туалетной комнаты согласно стандартам. Размещение специального оборудования: крючки, откидные поручни. Установка унитаза с опорой для спины или вертикального писсуара. Установка кнопки вызова дежурного. Организация аварийного освещения. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена водопроводног о крана и системы слива воды в унитазе.	Капиталь ный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	б/н	-	Ширина дверного проема 0,7 м	К,О,С	Расширить дверной проем	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	есть	б/н	9, 10	Отсутствует универсальная кабина (п.6.3.1 СНИП 35-01-2001) В общей уборной отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, откидные опорные поручни, штанги (п.6.3.3 СНИП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным, аварийное освещение. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п.6.3.6 СНИП 35-01-2001) Водопроводный кран над раковиной винтового действия, управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.6.3.9 СНИП 35-01-2001)	К,О, С,Г,У	Изменение размеров туалетной комнаты согласно стандартам. Размещение специального оборудования: крючки, откидные поручни. Установка унитаза с опорой для спины или вертикального писсуара. Установка кнопки вызова дежурного. Организация аварийного освещения. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена водопроводного крана и системы слива воды в унитазе.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	б/н	9-10	Капитальный ремонт

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: имеющаяся на объекте туалетная комната временно недоступна, так как не соответствует установленным строительным нормам и правилам. Необходимо провести капитальный ремонт.

Приложение 6

к акту обследования ОСИ № 13
от « 09 » 12 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МОБУ «Акжарская ООШ»
462781, с. Акжарское, ул. Степная, 11
(наименование, адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	б/н	11-12	Нарушений нет	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	б/н	13	Система информации на объекте не дублируется тактильными средствами (п. 6.5.3 СНиП 35-01-2001)	С	Дублирование информации на объекте тактильными средствами	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	есть	б/н	11, 12, 13	Система информации на объекте не дублируется тактильными средствами (п. 6.5.3 СНиП 35-01-2001). Отсутствует радиоинформатор для посетителей с нарушением зрения (п. 6.5.3 СНиП 35-01-2001)	С	Дублирование информации на объекте тактильными средствами. Установить радиоинформатор.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*) (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У)	б/н	11,12,13	Индивидуальное решение с ТСР

*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информации на объекте не доступна для инвалидов по зрению. Информация на объекте необходимо продублировать тактильными средствами. Установить радиоинформатор. Рекомендовано: индивидуальное решение с ТСР.